



SOLUCIONES INDUSTRIALES
www.i3te.com

Pedido

Ref. : CO1004-0067

Fecha pedido : 16 abr. 2010

Emisor:

i3TE
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U.
POL. IND. AS GANDARAS, PCLA.206
36400 PORRIÑO
NIF: A36614352

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PEDIDO Nº 800005715 DEL 19/4/2010 OT Nº 574466 DPTO: 0411/MTO/F PROYECTO: 0411/MTO	16%	0,00	1	0,00
Tabla prlinesold está corrupta.sufrió minicortes debido al mal estado del Sai.Se restaura y se comprueba que importa datos. Por la tarde, vuelve a no importar datos,se verifica demonio de soldadura, está vivo.Se chequea tabla prlinesold y se vuelve a lanzar el demonio de soldadura. Se deja configurado con el ICROn, que se había desactivado para hacer pruebas. Se verifica que los problemas con los datos que se muestran en el PRDShower, no están completos y es debido a que la réplica está parada.Se reinicia	16%	0,00	1	0,00
203 - MANO DE OBRA	16%	35,49	3.25	115,34

Condiciones de pago:	90 días	Importe	115,34
Forma de pago:	Pagaré	Total IVA 16%	18,46
		Total	133,80