



Pedido

Ref. : CO1004-0133

Fecha pedido : 27 abr. 2010

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº, 3ºC

36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

HORMIGONES VALLE MIÑOR,S.A.

PLGNO. IND. AS GANDARAS, S/N

36400 PORRIÑO

NIF: A36623510

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. FELIPE PEREZ INTERVENCION EN PLANTA DE LA RAMALLOSA EL 22/4/2010 AVISO DE LLAMADA: SR. TONI	16%	0,00	1	0,00
Se aprecia que una vez arrancado el sistema da un error de conexión con la base de datos. Debido a la ralentización del arranque del PC, arrancan antes las aplicaciones de dosificado que el servidor de base de datos, lo que impide que el sistema funcione correctamente. Se recomienda la optimización del PC o la sustitución del mismo. Acciones realizadas: Se crean accesos directos de los programas de dosificado en el escritorio, para que el operario los arranque de forma manual, una vez haya arrancado el PC. Se le explica a Fran (dosificador), los cambios realizados, para que ante cualquier incidencia arranque el sistema de forma manual Desplazamiento Mano de obra Total albarán	16%	72,98	1	72,98

Condiciones de pago: A 90 DIAS

Importe 72,98

Forma de pago: Pagaré

Total IVA 16% 11,68

Total 84,66