



Pedido

Ref. : CO1301-1332

Fecha pedido : 22 ene. 2013

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL,S.L.

AVDA. DEL VAL, S/N
36878 MONDARIZ

NIF: B36000107

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AT. SR. SILVERIO Intervención en Planta el 21/1/2013	21%	0,00	1	0,00



Pedido

Ref. : CO1301-1332

Fecha pedido : 22 ene. 2013

Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Avería: El PC de control del robot autónomo de transporte de palets al final de línea no arranca. Aviso: Silverio a las 10.00 Intervención: Hora de Inicio: 1 ^a 11.30 2 ^a 19.00 Hora de Fin: 1 ^a 14.30 2 ^a 20.45 Acciones: Se diagnostica fallo en el flash disc de la placa madre, se sustituye por otro flash disc de una placa que tiene de resguardo. Se realiza una copia de seguridad del software de seguridad. Se comprueba el funcionamiento, el robot arranca, pero debido a que la versión de software no es correcta no se puede realizar el calibrado de la dirección. En una segunda intervención, tras haber solicitado una copia del software al fabricante Axter (Roco Rodríguez), se vuelve a instalar el software enviado por el fabricante. Se realizan las pruebas de funcionamiento y se calibra la dirección todo funciona correctamente. Además se detecta que la placa que tienen de backup tiene la memoria RAM estropeada y no arranca, por lo que se intentará arreglar y de paso se preparará un disco ssd, en el que se instalará el software para tener una unidad de backup completamente operativa.	21%	0,00	1	0,00
Desplazamiento	21%	23,75	2	47,50
Mano de obra	21%	54,85	4.75	260,54

Condiciones de pago:	Pago a los 60 días	Importe	308,04
		Total IVA 21%	64,69
		Total	372,73