



Pedido

Ref. : CO1604-3026

Fecha pedido : 08 abr. 2016

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

AGUAS DE SAN JOAQUIN,S.L.

CRUCE CRTRA. VALDELOSA, KM.0,3

SAN JOAQUIN DE HUELMOS DEL

CAÑEDO, S/N

37798 VALDUNCIEL

NIF: B37431616

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
ATT. SR. CHEMA	21%	0,00	1		0,00
Intervención en Planta los días: 4,5 y 6 de Abril-2016					
RED04052145 Bandejas fibra óptica 19" 1U SC/LC	21%	45,00	2		90,00
DGS-1210-08P Switch 8 Puertos nº serie: RZ042E7002251	21%	189,55	1		189,55
RED04052146 Tapa ciega SC/LC	21%	0,16	40		6,40
DEM-311GT Módulo mini GBIC Multimodo	21%	65,00	2		130,00
MX-CBL-MU-EN-EN Cable USB 2 metros	21%	15,00	1		15,00
MX-OPT-RS1-EXT Módulo Entradas/Salidas	21%	148,00	1		148,00
DA-70156 Convertidor USB a RS232	21%	18,00	1		18,00
219602 Metros cable de red UTP CAT5E	21%	0,44	305		134,20
FIBRLOCK Empalmes	21%	11,50	30		345,00
50/125LC Latiguillo F.O. multimodo 50/125 LC/PC de 2 metros	21%	7,90	24		189,60
50/125SC latiguillo F.O. multimodo 50/125 SC de 2 metros	21%	7,90	4		31,60
GKCAT Cassete 24 fibras para bandeja	21%	4,50	2		9,00
GKALCP Adaptador LC/PC multimodo duplex	21%	4,41	25		110,25
Trabajos realizados por Carlos Monroy	21%	0,00	1		0,00



Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<ul style="list-style-type: none"> o Configuración de las cámaras 3, 6, 5 y 10. o Reparación de los volúmenes perdidos del NAS. o Configuración del NAS como repetidor NTP. o Configuración de todas las cámaras para sincronizar el tiempo con el NAS. o Formateo de las cámaras que graban en los volúmenes perdidos para recuperar los índices. o Reparar la conexión con la cámara 7: Desmontaje y cambio de conector RJ45. Secado y limpieza de la electrónica por entrada de agua. o Cambio de la cámara nº 10 de 360º por dos cámaras de 180º; La 5 y la nueva 10. o Configuración de la cámara 3 en el sondeo para que active la luz exterior. o Búsqueda del problema con la cámara 3 y finalmente sustitución de la misma por la 6. o Configuración del router 4G para el acceso a las cámaras. o Formación al cliente en MxManagementCenter para el control de las cámaras. 	21%	0,00	1		0,00
Trabajos realizados por César Estévez	21%	0,00	1		0,00



Pedido

Ref. : CO1604-3026

Fecha pedido : 08 abr. 2016

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
- Adaptar pesas a Control Plan. o BASCULA pequeña: Tipo 1 o BASCULA grande: Tipo 5	21%	0,00	1		0,00
- Instalar pesa Protón Linea 1 - Añadir los mensajes al Control Plan. - Parametrizar las limpiezas. - Impresión Zebra en protón Impresión. o Traslado Ubica3 a protón Linea1 y apagar PC 192.168.1.30 - Actualizar usuarios en controladora de acceso a vestuarios y probar las tarjetas. o Canales Baños: ? 1 - Chicos ? 2 - Chicas - Instalar lector y software de gestión de tarjetas y usuarios en el equipo de Montse. - Añadir informes de limpieza y control de Peso. Adaptar Ordenes de producción y lanzar listado desde Partes de Producción					
Trabajos realizados por Manuel Portela: -Soldaduras con FIBRLOCK -Control Vestuarios	21%	0,00	1		0,00
Desplazamiento Porriño-Valdunciel-Porriño	21%	0,50	880	30%	308,00
Mano de obra Técnico/día César Estévez	21%	304,00	2	30%	425,60
Mano de obra Técnico/día Carlos Monroy	21%	304,00	2	30%	425,60
Mano de obra Técnico/día Manuel Portela	21%	304,00	2	30%	425,60
Alojamiento y Dietas (3 días/3 personas)	21%	386,00	1		386,00

Condiciones de pago: A 45 DIAS

Forma de pago: Giro

Importe	3 387,40
Total IVA 21%	711,37
Total	4 098,77