



Pedido

Ref. : CO1903-4184

Fecha pedido : 13 mar. 2019

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

CEFRICO,S.L.
CALLE PEIRAO COMERCIAL OESTE,2
36600 VILLAGARCIA DE AROSA

NIF: B36278711

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Se confirma que no se está enviando el RAM_TO_FLASH. La función es fija dando las altas y las bajas, lo único que espera es recibir el ACK, por lo que o no espera lo suficiente para que le llegue o no le llega (esto último más dudoso porque funcionó siempre).	21%	0,00	1	0,00
Portalón de entrada de personal: - Cerradura algo seca, no funciona fina.				
Debemos quitar el borrado de usuarios de las controladoras nuevas y enviarlo por mensajes, tal como se hace el alta. Este movimiento bloquea las comunicaciones.				
Conectaremos la controladora del taller y veremos el tiempo que dura sin perder pings. Entregar para la semana las antenas. Enviar el software de pings a Valentín. (ENVIADO) Ver si es posible reiniciar las controladoras de forma diaria. Enviar la dirección de informes de los baños a Manuel Pena. (ENVIADO)				
Desplazamiento (135 kMS)	21%	0,00	1	0,00
Peajes (8.30 Euros)	21%	0,00	1	0,00
CON CARGO AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	Pago a 30 días	Importe	0,00
		Total IVA 21%	0,00
		Total	0,00