



Factura

Ref. : 0180.10

Fecha facturación : 31/08/2010

Fecha vencimiento : 30/10/2010

Código cliente : 433689

Ref. pedido : CO1008-0241

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº, 3ºC
36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL,S.L.

AVDA. DEL VAL, S/N
36878 MONDARIZ

NIF: B36000107

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. ALBERTO CABADAS Intervención en Planta el 30/8/2010 Compruebo que no existen datos desde el 15-07-2010, fecha en la se había roto la tarjeta de captura por un problema de alimentación. Compruebo que la tarjeta está comunicando y enviando los contadores, pero todos están a cero. Es la tarjeta Id=6, con IP 192.168.0.166 Me desplazo a planta. Conecto la tarjeta a mi PC y fuerzo una señal libre y compruebo que sí me llegan datos. Verifico la conexión del bloque de bornes y compruebo que no está pinchado correctamente (no llega a hacer conexión) Hago las pruebas de funcionamiento y todo va bien. Cambio la configuración de las señales de inyectora 1 y 2, ya que están cruzadas. 30/08/2010 16:00 02:00 Modificar Eliminar Down A petición de Jose Manuel Otero, hablo que los técnicos de E2M para instalar una nueva tarjeta Firewire y después de hablar con Juan Carlos, se acuerda hacer la intervención el próximo Martes por la tarde, hacia las 15.30 Modificar el código de la tolva de sport cup, estaba mal dada de alta. Esto se hace en respuesta a un correo de Marta en el que comenta que no se ven bien los datos de esta tolva.	18%	0,00	1	0,00
DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO TECNICO	18%	22,05	1	22,05
MANO DE OBRA MANO DE OBRA TECNICO/HORA	18%	50,93	4	203,72

Condiciones de pago:	A 60 DIAS	Importe	225,77
Forma de pago:	Giro	Total IVA 18%	40,64
		Total	266,41