

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL,S.L.
AVDA. DEL VAL, S/N
36878 MONDARIZ

Ficha intervención : FI1111-0352**Descripción**

Revisado etiquetado medios palets,indica una fecha en la etiqueta de agrupamiento, aparecía la fecha incorrecta.
Mantenimiento cambió la hora, qué estaba mal.
En final de línea el software de los escáneres, cuando cambia de una lectura de un escáner,(330,500), al escáner de 1500, añade a la lectura correcta una lectura errónea.
Se cogieron las fuentes y corrige César en la semana próxima.
Recupera inicio equipo de Tere
Reparar inicio de windows en equipo llenadora de 1500
Cambiada la dirección de la pistola de inyección.Pierde cobertura al lado de la base(Pendiente)
La pistola de Recuperaciones estaba asociada al muelle
1.Se puso muelle O para no interferir,(la pistola tiene como dirección de la base la misma que las del muelle y los disparos entran en el Logis3Srv)

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: