



i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

**SOLUCIONES GLOBALES DE
INFORMATICA APLICADA, S.L.
POLIGONO IND. A GRANXA
EDIFICIO CIE
RUA D, PARALELA 3, PARCELA
152
36475 PORRIÑO**

Ficha intervención : FI1602-1177

Descripción

El lector RFID estaba roto a causa de un golpe. Muy probablemente contra la columna contra la que está atornillada el soporte del brazo del equipo. En condiciones normales esto no puede ocurrir porque está conectado por delante de la pantalla. Pero, a veces, la lectura de tarjeta falla y los empleados cambian el lector a un lateral del equipo. En los USB laterales sí que puede chocar contra la columna y partir.

Se cambió el lector por uno nuevo y se giró 90º hacia abajo. Ahora mismo sobresale un poco.

El cliente sugirió poner un segundo lector y montar cada uno a un lado de la columna donde va montado el equipo.

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: