

# IBERICAR AUTO

Avda. de Madrid, 197  
36214 Vigo

Tels.: Ventas: 986 26 75 49 / 50 / 51  
Administración: 986 26 78 27  
Fax: Administración: 986 37 75 04  
Tels.: Taller: 986 26 78 35  
Recambios: 986 26 78 25  
N.I.R.I. Fax: Recambios: - 986 37 83 32

## Factura de Reparación



TOYOTA



Factura Núm. T/23/2011  
Fecha Factura 18/01/2011  
Forma de pago Giro a 15 Días  
Num. de Cuenta 0097-8568-97-\*\*\*\*\*27077  
NIF Cliente B36504157  
OT OR/358/2011

I3TEI+D+I (106839)  
Calle CORUÑA 2 3-C  
36470-SALCEDA DE CASELAS

Matrícula / VIN 7959FBM / 5B1BA56L20E032671  
Modelo TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D 150 SEDAN SO  
Kms. 180853  
Fecha Venta 31/03/2006  
Asesor de Ser. PAULA CASTELLANO COUÑAGO

Observaciones:

|        |                |         |          |
|--------|----------------|---------|----------|
| Núm. 1 | rev. 180.000km | Importe | 254,0380 |
|--------|----------------|---------|----------|

| Tipo | Referencia                             | Denominación              | Uds  | Precio  | Dto. % | Importe Fabricante | Clasificación            |
|------|--|---------------------------|------|---------|--------|--------------------|--------------------------|
| MO   | 0C8K73                                 | SERVICIO A LOS 180,000 KM | 1,79 | 48,9000 | 0,00%  | 83,1300            |                          |
| MAT  | TOY-87139YZZ07                         | FILTRO POLEN              | 1,00 | 23,8400 | 0,00%  | 23,8400 Toyota B   | Recambio original Toyota |
| MAT  | OIL-3210461800                         | ACEITE ENERGY PREMIUM 10W | 7,00 | 8,4700  | 0,00%  | 59,2900            | AUTO                     |
|      | Aportación a Sigaus, según RD 679/2006 |                           |      |         |        | 0,38               |                          |
| MAT  | TOY-041520R010                         | PIEZA                     | 1,00 | 10,8700 | 0,00%  | 10,8700 Toyota B   | Recambio original Toyota |
| MAT  | TOY-0882380011                         | LIQUIDO FRENO             | 1,00 | 6,8500  | 0,00%  | 6,8500 Toyota B    | Recambio original Toyota |
|      | Aportación a Sigaus, según RD 679/2006 |                           |      |         |        | 0,01               |                          |
| MAT  | TOY-178010R010                         | FILTRO AIRE               | 1,00 | 24,2100 | 0,00%  | 24,2100 Toyota B   | Recambio original Toyota |
| MAT  | TOY-9008043037                         | GASKET                    | 1,00 | 0,6700  | 0,00%  | 0,6700 Toyota B    | Recambio original Toyota |
| MAT  | TOY-2339033060                         | ELEMENT ASSY,             | 1,00 | 44,7900 | 0,00%  | 44,7900            | Recambio original Toyota |
| SUB  |  | lavado completo (atencion | 1,00 | 15,0000 | 100,00 | 0,0000             |                          |

| Tasa                              | % | Importe |
|-----------------------------------|---|---------|
| Aportación a Sigaus, según RD 679 |   | 0,3780  |
| Aportación a Sigaus, según RD 679 |   | 0,0100  |

| B.I      | % IVA | Cuota   |
|----------|-------|---------|
| 254,0380 | 18,00 | 45,7268 |

| Materiales | M. Obra | Pintura | Subcontr. | Varios | Tasas  | B.I.     | IVA     | Total  |
|------------|---------|---------|-----------|--------|--------|----------|---------|--------|
| 170,5200   | 83,1300 | 0,0000  | 0,0000    | 0,0000 | 0,3880 | 254,0380 | 45,7268 | 299,76 |