



Presupuesto

Ref. : PR1606-1655

Fecha : 28/06/2016

Fecha fin validez : 13/07/2016

Código cliente : 435077

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

VIZA AUTOMOCION,S.A.U.

ANA BELEN VAQUERO

POLIGONO IND. AS GANDARAS

PCLA.206-C

APARTADO 150

36400 PORRIÑO

NIF: A36614352

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Reparación IBOX 16163: Se detecta avería en salida digital Bloque 0 Canal 1 Sustitución de chips y mano de obra	21%	46,14	1	46,14
Si en la reparación de la IBOX se diagnostica que la avería es en la CPU. Ofertamos sustitución de la misma. Cambio de CPU y mano de obra	21%	104,82	1	104,82
Plazo de entrega: 2/3 días recepción pedido	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	150,96
Total IVA 21%	31,70
Total	182,66