



SOLUCIONES INDUSTRIALES
www.i3te.com

Pedido

Ref. : CO1010-0185

Fecha pedido : 19 oct. 2010

Emisor:

i3TE
Eiriz 7 A - Budío
36475 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U.
POL. IND. AS GANDARAS, PCLA.206
36400 PORRIÑO
NIF: A36614352

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PEDIDO Nº 800007346 DEL 27/10/2010 PROYECTO: 0411/MTO/F PROYECTO: 0140-AMP B9 OT: 581083 Intervención en Planta el 18/10/2010 Intervención en el puesto nuevo de carga (puestos 15 y 16) porque no funcionaban las balizas. 1º Hay alguna aplicación en windows que se apodera del puerto COM1, lo cambio por COM6 (esto ya había pasado con el COM2) 2º Detecto que cuando el equipo arranca envía datos a las balizas y las deja no operativas. 3º Se hizo la instalación con una fuente de 24 watos que no es suficiente para un puesto doble, y cuando arrancan las aplicaciones y hacen el test de balizas el sistema se apaga por falta de corriente. Suministramos una nueva fuente de 60W y la probamos	18%	0,00	1	0,00
203 - MANO DE OBRA	18%	0,00	1	0,00
203 - MANO DE OBRA	18%	35,49	1,5	53,24

Condiciones de pago:	90 días	Importe	53,24
Forma de pago:	Pagaré	Total IVA 18%	9,58
		Total	62,82