



Emisor:

i3TE

Eiriz 7 A - Budiño
36475 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

VIZA AUTOMOCIÓN, S.A.U.

POL. IND. AS GANDARAS, PCLA.206
36400 PORRIÑO

NIF: A36614352

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PEDIDO Nº 800008381 DEL 01/03/2011 DEPARTAMENTO: 0411/MTO/F PROYECTO: 0411/MTO OT: 609126	18%	0,00	1	0,00
Intervención en el puesto de montaje del Cojín RH, por error de lectura del escáner de desbloqueo/carga automático. Se verifica que el escáner está demasiado próximo a la etiqueta y por eso no lee. También se observan problemas con el cable que presenta deterioro al usar una palanca para desbloquear la piza que está muy próxima.- Se analiza una recolocación del escáner y se hacen pruebas de funcionamiento.	18%	0,00	1	0,00
203 - MANO DE OBRA	18%	35,49	1	35,49

Condiciones de pago:	Pago a 30 días	Importe	35,49
		Total IVA 18%	6,39
Forma de pago:	Pagaré	Total	41,88