



Pedido

Ref. : CO1309-1702

Fecha pedido : 04 sep. 2013

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

VIZA AUTOMOCION,S.A.U.

POLIGONO IND. AS GANDARAS

PCLA.206-C

APARTADO 150

36400 PORRIÑO

NIF: A36614352

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PEDIDO Nº 209231001 DEL 09/10/2013 DEPARTAMENTO: 0414/IT/F PROYECTO: 1001/VIZA TG OT: 20130705	21%	0,00	1	0,00
Reparación lector Quickscan nº serie: E11I06195-E11I06200-E12C38892-E12C38915 Reparación circuito de radio La avería se ha producido debido a un fuerte impacto Las carcasas están en mal estado	21%	0,00	4	0,00
Mano de obra	21%	38,49	1.5	57,74
IBOX883 nº serie: 04913003IBOX2001 No se detecta avería. Se ha puenteado un fusible	21%	0,00	1	0,00
Mano de obra	21%	0,00	0.25	0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	57,74
Total IVA 21%	12,12
Total	69,86