



## Pedido

Ref. : CO1310-1787

Fecha pedido : 16 oct. 2013

Emissor:

### i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

### BACALAO OUTON, S.L.

LG.CUMIAR-CRUCERO, S/N

36893 PONTEAREAS

NIF: B36274850

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. PABLO CABADAS(04/10/2013)	21%	0,00	1	0,00
Reparación Protón:	21%	480,00	1	480,00
-Sustitución de placa madre				
-Sustitución de Bus interno LVDS				
-Sustitución de memoria				
-Sustitución de disco duro				
Desplazamiento	21%	0,00	1	0,00
Mano de obra	21%	0,00	2	0,00
Lector RFID 20 cm	21%	90,00	1	90,00
Latiguillo alimentación de 10 mts.	21%	15,00	1	15,00
Controladora de touch	21%	98,00	1	98,00
Antena magnética con cable de 6 Dbi	21%	38,00	1	38,00
Desplazamiento 15/10/2013	21%	23,75	1	23,75
Mano de obra ( Adaptación lector RFID)	21%	54,85	0.25	13,71
Intervención en Planta el 08/10/2013:	21%	0,00	1	0,00
Revisión lector equipo pesa.Lector desconfigurado del regedit.				
Revisión lector equipo Viñas				
Lector no envía datos mediante hiperterminal.Se revisará cuando se entregue el equipo de carretilla				
Mano de obra	21%	54,85	0.25	13,71
Desplazamiento	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe 772,17

Forma de pago: Giro

Total IVA 21% 162,16

Total 934,33