



Pedido

Ref. : CO1507-2748

Fecha pedido : 29 jul. 2015

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL,S.L.
Señorita MARTA DE MATEA
AVDA. DEL VAL, S/N
36878 MONDARIZ

NIF: B36000107

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AC-380ETH Caja IBOX para recogida de datos de materia prima: -Ethernet -1 Puerto RS232 -Alimentación interna 4 GB -Aplicación embebida para registro y trazabilidad de Materia Prima, (tapones), Nº DE SERIE: 208150032001	21%	520,00	1	520,00
RMA RM1507-1024 - AC380ETH V1.0. El dispositivo presenta falta de comunicaciones por puerto ethernet, dando fallo tanto en el link con la transferencia de datos. Después de analizar los transceiver de RX/TX, los transformadores de aislamiento y la cpu, se determina que el transceiver integrado en la placa madre está dañado. La causa posible un transitorio en la red de datos o en la alimentación, lo que ha provocado el fallo del interface ethernet. La reparación no es factible por falta circuito integrado y coste. Se descarta su reparación.	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	Pago a los 60 días	Importe	520,00
		Total IVA 21%	109,20
		Total	629,20