

**Pedido****Ref. : CO1805-3850**

Fecha pedido : 25 may. 2018

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC

36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

CEFRICO,S.L.

CALLE PEIRAO COMERCIAL OESTE,2

36600 VILLAGARCIA DE AROSA

NIF: B36278711

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
INTERVENCIÓN EN SU PLANTA DE VILLAGARCIA EL 11/5/2018 ATT. SRES. VALENTIN Y JOSUE	21%	0,00	1		0,00
Revisión del sistema de acceso y control. - Comprobación equipo 72. o Sin red estaba funcionando perfectamente. - Se cambia el switch de la zona producción, las bocas está en mal estado. - Ibox 10.2.8.61 de las antenas de producción parpadea la alimentación. o Se revisa en taller y funciona perfectamente, se debe cambiar el alimentador POE. - iBox 10.2.8.83 sin conexión o Toma de red y latiguillo sulfatado. o Se cambia el switch - Fallan constantemente las iBox de: o Taller. o Sala de máquinas. o Depuradora - Se decide alimentar la iBox del taller para ver si el problema es el POE.	21%	0,00	1		0,00
Mano de obra (horas)	21%	59,36	5	30%	207,76
Desplazamiento Porriño-Vilagarcia- Porriño	21%	0,50	140		70,00
Peajes Autopista	21%	11,77	1		11,77

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	289,53
Total IVA 21%	60,80
Total	350,33