



Factura

Ref. : 2322.16

Fecha facturación : 11/04/2016

Fecha vencimiento : 26/05/2016

Código cliente : 435048

Ref. pedido : CO1604-3026

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

AGUAS DE SAN JOAQUIN,S.L.

CRUCE CRTRA. VALDELOSA, KM.0,3
SAN JOAQUIN DE HUELMOS DEL
CAÑEDO, S/N
37798 VALDUNCIEL

NIF: B37431616

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
ATT. SR. CHEMA Intervención en Planta los días: 4,5 y 6 de Abril-2016	21%	0,00	1		0,00
RED04052145 Bandejas fibra óptica 19" 1U SC/LC	21%	45,00	2		90,00
DGS-1210-08P Switch 8 Puertos nº serie: RZ042E7002251	21%	189,55	1		189,55
RED04052146 Tapa ciega SC/LC	21%	0,16	40		6,40
DEM-311GT Módulo mini GBIC Multimodo	21%	65,00	2		130,00
MX-CBL-MU-EN-EN Cable USB 2 metros	21%	15,00	1		15,00
MX-OPT-RS1-EXT Módulo Entradas/Salidas	21%	148,00	1		148,00
DA-70156 Convertidor USB a RS232	21%	18,00	1		18,00
219602 Metros cable de red UTP CAT5E	21%	0,44	305		134,20
FIBRLOCK Empalmes	21%	11,50	30		345,00
50/125LC Latiguillo F.O. multimodo 50/125 LC/PC de 2 metros	21%	7,90	24		189,60
50/125SC latiguillo F.O. multimodo 50/125 SC de 2 metros	21%	7,90	4		31,60
GKCAT Cassete 24 fibras para bandeja	21%	4,50	2		9,00
GKALCP Adaptador LC/PC multimodo duplex	21%	4,41	25		110,25
Trabajos realizados por Carlos Monroy	21%	0,00	1		0,00



Factura

Ref. : 2322.16


Fecha facturación : 11/04/2016

Fecha vencimiento : 26/05/2016

Código cliente : 435048

Ref. pedido : CO1604-3026

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
<ul style="list-style-type: none">o Configuración de las cámaras 3, 6, 5 y 10.o Reparación de los volúmenes perdidos del NAS.o Configuración del NAS como repetidor NTP.o Configuración de todas las cámaras para sincronizar el tiempo con el NAS.o Formateo de las cámaras que graban en los volúmenes perdidos para recuperar los índices.o Reparar la conexión con la cámara 7: Desmontaje y cambio de conector RJ45. Secado y limpieza de la electrónica por entrada de agua.o Cambio de la cámara nº 10 de 360º por dos cámaras de 180º; La 5 y la nueva 10.o Configuración de la cámara 3 en el sondeo para que active la luz exterior.o Búsqueda del problema con la cámara 3 y finalmente sustitución de la misma por la 6.o Configuración del router 4G para el acceso a las cámaras.o Formación al cliente en MxManagementCenter para el control de las cámaras.	21%	0,00	1		0,00
Trabajos realizados por César Estévez	21%	0,00	1		0,00



Factura

Ref. : 2322.16

Fecha facturación : 11/04/2016

Fecha vencimiento : 26/05/2016

Código cliente : 435048

Ref. pedido : CO1604-3026

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
- Adaptar pesas a Control Plan. o BASCULA pequeña: Tipo 1 o BASCULA grande: Tipo 5	21%	0,00	1		0,00
- Instalar pesa Protón Linea 1 - Añadir los mensajes al Control Plan. - Parametrizar las limpiezas. - Impresión Zebra en protón Impresión. o Traslado Ubica3 a protón Linea1 y apagar PC 192.168.1.30 - Actualizar usuarios en controladora de acceso a vestuarios y probar las tarjetas. o Canales Baños: ? 1 - Chicos ? 2 - Chicas - Instalar lector y software de gestión de tarjetas y usuarios en el equipo de Montse. - Añadir informes de limpieza y control de Peso. Adaptar Ordenes de producción y lanzar listado desde Partes de Producción					
Trabajos realizados por Manuel Portela: - Soldaduras con FIBRLOCK - Control Vestuarios	21%	0,00	1		0,00
Desplazamiento Porriño-Valdunciel-Porriño	21%	0,50	880	30%	308,00
Mano de obra Técnico/día César Estévez	21%	304,00	2	30%	425,60
Mano de obra Técnico/día Carlos Monroy	21%	304,00	2	30%	425,60
Mano de obra Técnico/día Manuel Portela	21%	304,00	2	30%	425,60
Alojamiento y Dietas (3 días/3 personas)	21%	386,00	1		386,00

Condiciones de pago:	A 45 DIAS	Importe	3 387,40
		Total IVA 21%	711,37
Forma de pago:	Giro	Total	4 098,77