

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

AVICOLA TRATANTE,S.L.
CALLE D, Nº 9, 3º A-D
36500 LALIN
NIF: B36040541

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
INTERVENCIÓN MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR AVERÍA ELEVADOR Diagnóstico: 1. Se alimentan a la línea cajas con formatos mayores que pueden producir enganches en el tobogán lo que conlleva quemado de "Poliuve" de la correa lo que acaba quemando el rodillo. 2. Avería del elevador 5 por rotura del eje de transmisión de elevador en la guía del lateral derecho. Diagnosticado como desgaste por uso	21%	0,00	1	0,00
001.- MATERIAL 4 Correas nuevas de sustitución para correa poliuve dañada	21%	20,00	4	80,00
002.- M.OBRA Honorarios de la intervención de Técnico Especialista (simultánea con otras intervenciones se facturan únicamente las 2 horas de intervención específica y no se factura desplazamientos ni dietas)	21%	52,00	2	104,00
003.- M.OBRA Ingeniero y Técnico Especialista de Avería Elevador 5 durante 7 horas/técnico en dos jornadas incluyendo - pruebas de diagnóstico in situ y en aplicación - desmontaje del eje - preparación de nuevo eje y suministro - instalación y ajuste de tensores - pruebas de puesta en marcha	21%	120,00	7	840,00
004.- MATERIAL de sustitución ejes y pequeño material instalación y ajuste	21%	280,00	1	280,00
005.- DIETAS personal 1 jornada	21%	20,00	2	40,00
006.- DESPLAZAMIENTO a planta	21%	0,50	200	100,00

Condiciones de pago:	A LA RECEPCION DE LA FACTURA	Importe	1 444,00
		Total IVA 21%	303,24
		Total	1 747,24