

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

FRIGORIFICOS DE VIGO,S.A.

PUERTO PESQUERO, DARSENA 4
36202 VIGO

NIF: A36600880

Importes visualizados en Euros

| Designación | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|--|-----|-------|-------|---------|
| Diagnóstico equipo PROTON ETIQUETADO. - El equipo presenta daños en los USB exteriores e interiores. - No funciona touch - Placa madre desplazada - Chasis ligeramente retorcido - No conecta WIFI | 21% | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Reparación equipo PROTON ETIQUETADO. - MANO DE OBRA: * Revisión de todos los conectores USB exteriores e interiores * Conexión de touch en un USB no dañado. * Configuración de touch * Configuración de WIFI * Revisión y recolocación de todos los componentes | 21% | 68,00 | 1,5 | 102,00 |
| Desplazamiento por recogida de equipo sus instalaciones | 21% | 0,50 | 30 | 15,00 |
| Desplazamiento por entrega del equipo a sus instalaciones | 21% | 0,50 | 30 | 15,00 |
| Nota: - Se recomienda sustitución de placa madre puesto que la mayoría de los USB no funcionan. - Pendiente de comprobación de la WIFI en planta | 21% | 0,00 | 1 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|--------|
| Condiciones de pago: | A LA RECEPCION DE LA FACTURA | Importe | 132,00 |
| | | Total IVA 21% | 27,72 |
| | | Total | 159,72 |