



Presupuesto
Ref. : PR1011-0156
Fecha : 10/11/2010
Fecha fin validez : 25/11/2010
Código cliente : 435005

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

PLYMOUTH RUBBER TAPES, S.L.

Señorita EVA NUÑEZ
POL. IND. DE BUDIÑO,S/N
LAS GANDARAS
36400 PORRIÑO

NIF: B36539286

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Reparación PC Industrial 8,4" de control de acceso a planta. Se aprecia que la lámpara de la pantalla está fundida, probablemente debido a la tormenta eléctrica del pasado Martes 9/11/10, por lo que es necesario el cambio de pantalla táctil 8,4"	18%	388,50	1	388,50
La placa madre del PC presenta componentes deteriorados (los condensadores de la etapa de alimentación de dicha placa están inflados), posiblemente debido a la tormenta eléctrica del pasado Martes 9/11/10, por lo que se recomienda la sustitución de la misma	18%	275,90	1	275,90
Mano de obra + desplazamiento + montaje equipo control de acceso el jueves 11/11/10 (se deja el equipo funcionando con pantalla de préstamo) según conversación mantenida con su Sr. Eduardo Varela	18%	123,86	1	123,86

Condiciones de pago:	A la recepción de la factura	Importe	788,26
		Total IVA 18%	141,88
		Total	930,14