

Emisor:

Enviar a:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
CENTRO DE TRABAJO ISIDRO 1952 P.I. ESPÍRITU SANTO - CAMBRE - A CORUÑA - GRUPO PROFAND TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DERIVADOS DE TRABAJOS IN SITU. REVISION Y ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL Y MANIOBRA DE BASES MÓVILES.	21%	0,00	1	0,00
003.- FOTOCÉULAS - ANTIATROPELLOS REPOSICIÓN DE MATERIAL ACTUAL EQUIVALENTE Nota: Se han detectado 2 antiatropellos deteriorados (juego emisor-receptor) que deben ser necesariamente sustituidos. SUMINISTRO y sustitución de estos elementos por elementos nuevos suministrando nuevas unidades equivalentes (modelo discontinuado por el fabricante). Actualmente, los antiatropellos instalados consisten en células Leuze 42GRL-9200 & 42GRR-9200 (emisor-receptor), de uso general.	21%	380,00	2	760,00

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
<p>004.- ANTIATROPELLOS - HONORARIOS DE 2 TÉCNICOS A 1 HORA/ESTANTERÍA * 3 TÉCNICOS PARA SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS POR ELEMENTOS DE CLASE SEGURIDAD en 19 alineaciones + 4 h en armario que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retirada de los antiatropellos actuales (28 elementos en cámara 1 de 14 alineaciones y 10 elementos en Cámara 2) - Retirar las tapaderas - Descablear los sistemas - Instalación de los nuevos antiatropellos - Retirada de la señal notificación de los antiatropellos actuales al autómata - Recableado de las señales hacia el relé de seguridad trabajo externo a cuadro - Instalar un nuevo relé de seguridad para Performance Level c - Trabajos en Armario para recableado hacia relé seguridad - Suministro de 38 contactos 	21%	2 394,00		Opción
<p>005.- ANTIATROPELLOS - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SUSTITUCIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS POR ELEMENTOS DE CLASE SEGURIDAD.</p> <p>Suministro de 38 parejas de antiatropellos (2 por alineacion para 19 alineaciones) de clase seguridad Leuze GD18SLS46Ci-40.k28 y adaptación a caja existente.</p> <p>Nota: elemento recomendado por Ferall para Performance Level c a definir por el cliente</p> <p>384 ?/unidad * 38 unidades</p>	21%	14 592,00		Opción

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
CONDICIONES DE SUMINISTRO: - plazo de entrega según stock disponible - condiciones de pago materiales al suministro - entrega en instalación y montaje - i3te no realiza auditorías de seguridad de la instalación, limitándose al suministro de los elementos seleccionados bajo directrices del cliente - portes incluidos a obra NOTA: - Los sensores de reposición no son de clase seguridad (propósito general) ni se destinan a un relé de seguridad a pesar de que tienen una función de seguridad. En consecuencia, el cliente debe tomar la decisión de implementar condiciones seguras. La mera reposición no cumple con los criterios fijados en la Directiva de Máquinas ni por los sensores ni por la forma de conectarse a autómatas.	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	760,00
Total IVA 21%	159,60
Total	919,60