



Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº, 3ºC
36470 Salceda de Caselas

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

PARLAMENTO DE GALICIA

Señor PEDRO VILA LOPEZ
RUA DO HORREO,63
15702 SANTIAGO

NIF: S1533001B

Presupuesto

Ref. : PR1002-0035

Fecha : 25/02/2010

Fecha fin validez : 12/03/2010

Código cliente : 431508

Importes visualizados en Euros						
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe	
Reparación CPU Escaños modelo LPC700 con los siguientes Nº de Serie: 100724020, 100724028 y 100724047. Se aprecia que las 3 placas madre presentan el mismo problema, tienen la etapa de alimentación averiada por lo que no hay reparación posible.	16%	0,00	1	Oferta	0,00	
Suminsitro y sustitución placa madre LPC700	16%	420,00	3		1 260,00	
Mano de obra sustitución placas madre	16%	0,00	1		0,00	

Condiciones de pago:	A 90 DIAS	Importe	1 260,00
Forma de pago:	Pagaré	Total IVA 16%	201,60
		Total	1 461,60