



Pedido

Ref. : CO1803-3766

Fecha pedido : 15 mar. 2018

Emisor:

i3TE i+D+i,SLU
c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMATICA
APLICADA, S.L.**

Señor ALBERTO BOUZON
POLIGONO IND. A GRANXA
EDIFICIO CIE
RUA D, PARALELA 3, PARCELA 152
36475 PORRIÑO

NIF: B27810001

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Reparación Sonda C02 nº de serie: 17141830: -Cambio de placa por rotura mecánica de conector de alimentación RMA Nº SG6/27 SIN CARGO	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	Pago a los 60 días	Importe	0,00
		Total IVA 21%	0,00
		Total	0,00