



Pedido

Ref. : CO1810-4006

Fecha pedido : 15 oct. 2018

Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**  
c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**PREMIUM MIX GROUP,S.L.**  
C/CORCEGA,272 ENTRESUELO  
08008 BARCELONA

NIF: B59162701

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
Nº DE ORDEN: 18821936 OG	21%	0,00	1	0,00
Reparación de base cargadora BC2030: - Contactos de carga rotos, se intentar reparar pero estan muy deteriorados y no es fiable la carga. - Para aprovechar la base se opta por instalar un cable de carga micro SD, la base mantiene operativas las comunicaciones y el suministro de alimentación para la carga.	21%	0,00	1	0,00
Mano de obra	21%	59,36	0,5	29,68
Cable	21%	2,50	1	2,50

<b>Condiciones de pago:</b>	Pago a los 60 días	<b>Importe</b>	32,18
		Total IVA 21%	6,76
		<b>Total</b>	38,94