

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
Reparación Emisor cortina Cámara 1 Entrada C. Diagnóstico: Rotura por precipitación de palet sobre el cable de conexión a nivel de la entrada, sin posibilidad de realizar conexión en el cable residual por desgarró de los cables en borde de entrada. Se requiere la apertura de la unidad hasta el PCB y sustitución de cable. Suministro de cable con conector M12 de 5 pines y conexionado interior. Retirada, reparación, pruebas e instalación.	21%	174,80	1		174,80
Desplazamientos a Profand Cambre	21%	0,54	752	30%	284,26
Plazo de entrega: 2 a 3 días Forma de pago: habitual Portes: material reparado, ajustado e instalado en planta.	21%	0,00	1		0,00

Condiciones de pago: Pago a 30 días

Importe	459,06
Total IVA 21%	96,40
Total	555,46