

**Factura****Ref. : 2037.15**

Fecha facturación : 30/06/2015

Fecha vencimiento : 12/09/2015

Código cliente : 433636

Ref. pedido : CO1506-2711

Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

**KAUMAN,S.A.**RASELA-BUGARIN, S/N  
36860 PONTEAREAS

NIF: A36625093

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. DAVID FERNANDEZ	21%	0,00	1	0,00
Intervención en planta el 12/6/2015 ( En Remoto): -Sincronización de palets de entrada al pedido de compras Duración de la intervención: 1 hora	21%	0,00	1	0,00
Intervención en Planta el 22/6/2015 ( En Remoto): -Problemas de red en los protones de planta -Se reinician los switch y las antenas -La antena WNSS1 no funciona. Aparece en la lista de redes disponibles, pero no permite conexiones y no tiene acceso al panel web.(ni ping). -Se debe probar una antena wifi en el equipo nuevo de la carretilla, ya que todos los equipos imprimen en varios segundos y este tarda unos 3 min. en imprimir. Duración de la intervención 1/2 hora	21%	0,00	1	0,00
Intervención en planta el 23/6/2015 ( En Remoto): -Revisión de las comunicaciones mediante el reseteo de las antenas y posterior comprobación de los equipos Duración de la intervención: 1/2 hora	21%	0,00	1	0,00
Intervención en Planta el 23/6/2015 ( Presencial): -Comprobación de la antena 1 ( WNSS1) La antena funciona correctamente, falla la roseta de la pared. Debe revisarlo la empresa que lleva las comunicaciones. Duración intervención. 1/2 hora	21%	0,00	1	0,00
Intervención en Planta el 26/6/2015 ( Presencial): -Instalación de drivers en Protón Windows 7 -Configuración de etiqueta de materia prima Duración intervención: 1/2 hora	21%	0,00	1	0,00
Desplazamiento	21%	25,19	2	50,38
Mano de obra	21%	58,20	3	174,60

<b>Condiciones de pago:</b>	A 90 DIAS	<b>Importe</b>	224,98
<b>Forma de pago:</b>	Giro	Total IVA 21%	47,25
		<b>Total</b>	272,23