

Emisor:

Enviar a:

i3TE | MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa  
Paralela, 4 - Parcela 119  
36400 Porriño ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

QBO21, S.L. - Integración Logística

POCOMACO Parc A3-B  
15190 A Coruña

NIF: B70597166

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Dto.	Importe
Reparación Emisor cortina Cámara 1 Entrada C. Diagnóstico: Rotura por precipitación de palet sobre el cable de conexión a nivel de la entrada, sin posibilidad de realizar conexión en el cable residual por desgarro de los cables en borde de entrada. Se requiere la apertura de la unidad hasta el PCB y sustitución de cable. Suministro de cable con conector M12 de 5 pines y conexionado interior. Retirada, reparación, pruebas e instalación.	21%	174,80	1		174,80
Desplazamientos a Profand Cambre Plazo de entrega: 2 a 3 días Forma de pago: habitual Portes: material reparado, ajustado e instalado en planta.	21%	0,54	752	30%	284,26
	21%	0,00	1		0,00

<b>Condiciones de pago:</b>	A 30 DIAS	<b>Importe</b>	459,06
		<b>Total IVA 21%</b>	96,40
		<b>Total</b>	555,46