

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

BACALAO OUTON, S.L.
LG.CUMIAR-CRUCERO, S/N
36893 PONTEAREAS

Ficha intervenci&ocute;n : FI1106-0283

Descripción

Reparación carretilla eléctrica:

Reparación de pista quemada en fuente de alimentación interna

Reparación carretilla eléctrica capuchón :

Fallo en el interruptor del Protón por oxidación. se anula interruptor.

Sellado tapa posterior

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: