

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

**PLYMOUTH RUBBER TAPES, S.L.**  
**POL. IND. DE BUDIÑO,S/N**  
**LAS GANDARAS DE BUDIÑO**  
**36400 PORRIÑO**

**Ficha intervención : FI1304-0641****Descripción**

Al fichador se le cambió:

- Ventilador de caja ( el viejo estaba roto. No podemos controlar la velocidad del mismo, por lo que seguirá haciendo algo de ruido. Le recoloqué la tapa para minimizar el ruido ).
- Nuevo anclaje del chasis del equipo a la tapa. Se le añadieron unas grapas interiores, por lo que ahora es imposible que se vuelva a soltar. El equipo queda atornillado a la tapa de la caja.

Se fue a buscar y a instalar. ( se colocó un ventilador pequeño ).

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: