



## i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

**VIZA AUTOMOCION,S.A.U.**  
**POLIGONO IND. AS GANDARAS**  
**PCLA.206-C**  
**APARTADO 150**  
**36400 PORRIÑO**

## Ficha intervención : FI1305-0659

### Descripción

Ayer por la noche hubo una incidencia en Viza SP debido a un corte de tensión. Como consecuencia del corte de tensión el puesto de montaje del Cojín RH dejó de funcionar. No había señal de vídeo en el monitor, tampoco funcionaban el envío de señales al plc para el desbloqueo de la celda.

Estuve en la instalación. Revisé el PC y comprobé que el problema de la señal de vídeo se debía al monitor que estaba estropeado. Así con la asistencia del encargado de mantenimiento (Tito) pusimos un monitor. Además comprobé el funcionamiento, primero de las balizas, quedaron funcionando, con la salvedad del indicador blanco que está tiene la lámpara fundida.

Después comprobé el funcionamiento de la tarjeta de entradas/salidas del PLC, comprobé que no funcionaba. Apagué el PC, desconecté el puerto serie y reinicié la tarjeta.

Al arrancar todo el puesto funcionó perfectamente. Posteriormente con el encargado de turno de montaje completamos un cestón (faltaban 3 piezas). Todo el proceso funcionó correctamente, tanto el desbloqueo como la carga.

La intervención se inicia a las 22.15 horas y se cierra a las 23.15 horas

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: