

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

VIZA AUTOMOCION,S.A.U.
POLIGONO IND. AS GANDARAS
PCLA.206-C
APARTADO 150
36400 PORRIÑO

Ficha intervenci´n : FI1309-0730**Descripción**

Reparación lector Quickscan nº serie:
E11I06195-E11I06200-E12C38892-E12C38915
Reparación circuito de radio
La avería se ha producido debido a un fuerte impacto
Las carcasa están en mal estado
IBOX883 nº serie: 04913003IBOX2001
No se detecta avería.Se ha puenteado un fusible

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: