

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

**CONSERVAS SELECTAS DE
GALICIA,S.L.
CRTRA. VIRGEN DE LAS
MAREAS,S/N
36980 O GROVE**

Ficha intervenci´n : FI1510-1127**Descripción**

- Revisión de las cámaras con error de timeout.
o Se reinicia una, pero sigue fallando, por lo que se decide dejar una venta de unos 4-5 horas por la mañana en la que no envíen datos, para poder ver los videos almacenados.
La carga de la red del NAS es demasiada y las cámaras no son capaces de obtener las imágenes de videos almacenados y muestran error por timeout

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: