



i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3º C
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

CTGA DESARROLLO Y GESTION DOCUMENTAL,S.L.

RUA AS TEIXUGUEIRAS,11

PORTAL 5-OFICINA 3A

36212 VIGO

Ficha intervención : FI1712-1353

Descripción

RMA 20171205

CONTROLADORA T. ELECTRICOS + 2 DISPLAY AUXILIAR:

-Incluye trafo de almacén

-Se conectó a una corriente de 220V

-En el display falta el tornillo de sujeción

-El display tiene hundida la tarjeta lectora

-El conector de la fuente de alimentación está doblado, no encaja

-Necesitamos las tres tarjetas lectoras que van en los otros puertos porque estarán quemadas

-Si son diferentes, distinguir los puertos de las tarjetas de los displays auxiliares

CONTROLADORA T. HERREROS + DISPLAY AUXILIAR:

No funciona, error por determinar

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: