

i3te I+D+I,SL

Os Eidos, 22 - Atios
36418 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Hermanos Oblanca, SL
P.I. Onzonilla Parcela G9
24231 Onzonilla**Ficha intervención : FI2009-1584****Descripción**

REALIZAR DIAGNÓSTICO Y EVALUAR REPARACIÓN PARA 2 BÁSCULAS DE PESADA DE AVES CON MOTOR DE VISIÓN:

Ref. Báscula 9003:

- la memoria está dañada no registra.
- el sistema de comunicación está dañado aparentemente por impacto que produjo rotura de los conectores de las antenas y los arrancó de su anclaje

la báscula no comunica debido a esto

Ref Báscula 9005:

La máquina opera aparentemente sin problemas y se muestra ok tras revisión y pruebas en laboratorio. El equipo no comunica como consecuencia de la rotura del módem de comunicaciones anteriormente explicada dado que la 9003 es la puerta de salida de datos a internet.

DEFINICIÓN DIRECCIÓN TÉCNICA:

La reparación de la memoria está cubierta por nuestra garantía. La rotura de cables no está cubierta por la garantía y supone el cargo de 3 horas con pruebas para evaluar el comportamiento.

Nombre y firma del participante:

Nombre y firma del cliente: