

Emisor:

i3TE I MAS D MAS I,SL

Pol. Ind. A Granxa
Paralela, 4 - Parcela 119
36400 Porriño (Pontevedra)

Teléfono: 986342209
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Enviar a:

AVICOLA TRATANTE,S.L.

CALLE D, Nº 9, 3º A-D
36500 LALIN

NIF: B36040541

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
INTERVENCIÓN EN LINEA DE PALETIZADO IPALBOX Salida 10:30h - Llegada 11:30h - Fin intervención: 15:07h	21%	0,00	1	0,00
001-. Diagnóstico: - Avería en el sistema de vacío de la garra por descolgamiento de la cama de ventosas que fijan la ventosa a la garra.	21%	0,00	1	0,00

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
002-. Intervención realizada: -Desmontaje completo del sistema de vacío y cama de ventosas. -Retirar del interior los sistemas de anclaje defectuosos. -Limpieza interior del cajón de vacío. -Limpieza y eliminación de suciedad en el sistema venturi. -Limpieza de juntas. -Montaje cajón vacío. -Sustitución de sistema de anclaje por soldadura química + remachado para evitar descuelgue. -Ajuste y sellado del vacuostato y comprobación vacío a -50hPa. -Retirada del empujador roto en la mesa 6 e instalación del repuesto. -Modificación y envío de IT de puesta en servicio integrado autocontrol de verificación de presión y vacío.	21%	0,00	1	0,00
003.- Desplazamiento de 1 técnico	21%	0,50	228	114,00
004.- Honorarios	21%	72,00	4.5	324,00
005.- Materiales: -Incluidos sin coste	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	Pago a 30 días	Importe	438,00
		Total IVA 21%	91,98
Forma de pago:	Pagaré	Total	529,98