



Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

**VIZA AUTO CZ s.r.o.**

PODNIKATELSKA, 10  
PC30100 PLZEN  
República Checa

NIF: CZ26354063

**Presupuesto**

**Ref. : PR1010-0143**

Fecha : 19/10/2010

Fecha fin validez : 03/11/2010

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
ATT. D. TOMAS CERNY	0%	0,00	1	0,00
Implementación del tratamiento del rework2-atornillado, con tratamiento de la señal de "par alcanzado" y registro de la operación en base de datos.	0%	0,00	1	0,00
Procedimiento:				
1) El operario dispara al código de barras de la pieza				
2) El sistema espera a recibir la señal de par alcanzado.				
3) Cuando se recibe la señal de par OK, el sistema registra la operación de atornillado y desbloquea la pieza en un nivel.				
4) Si no se recibe la señal de par alcanzado en un tiempo determinado el sistema desestimará el disparo.				
Este presupuesto incluye la oferta nº: PR1010-0139 más lo descrito anteriormente para el tratamiento de la señal de atornillado.				
La señal de atornillado se cableará a la caja iBoxSgnCapture y se procesará a través de esta.				
MANO DE OBRA	0%	35,49	22	780,78
MANO DE OBRA TECNICO/HORA				

<b>Condiciones de pago:</b>	Pago a 30 días	<b>Importe</b>	780,78
		Total IVA 0%	0,00
		<b>Total</b>	<b>780,78</b>